DEKRA-Nr: 0482 / 044317 / 2026 / B080513000126 vom 28.09.2026

DEKRA Automobil GmbH
Neefestr. 131, 09119 Chemnitz

Wismut GmbH
Jagdschänkenstr. 29
09117 Chemnitz

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Chemnitz
Neefestr. 131
09119 Chemnitz
Telefon 0371 / 3513-0
Fax 0371 / 3513-100
E-Mail chemnitz.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Kay Winzer
Tel. direkt 03713513-211
Tel. mobil 015735190037

Bewertungsgutachten

Kennzeichen	**C WI1000**	**FIN**	**WVWZZZAUZEW152581**

Fzg.-Eigennummer	61244
Gebrauchtwagen	C-WI100
Auftraggeber	Wismut GmbH, Jagdschänkenstr. 29, 09117 Chemnitz
Ihr Auftrag vom	22.09.2026, per e-Mail durch Frau Sandy Bender
Besichtigung	28.09.2026 um 12:00 Uhr Wismut GmbH, Jagdschänkenstr. 29, 09117 Chemnitz

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 28.09.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	**mit 19% MwSt.**
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**3.529,41 EUR**	**4.200,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 22.09.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Sandy Bender. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 28.09.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 28.09.2026 um 12:00 Uhr durch Herrn Kay Winzer bei Wismut GmbH, Jagdschänkenstr. 29, 09117 Chemnitz, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Servicescheckheft

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 170 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Motorhaube 150µm - 170µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem regennassen Zustand !

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Wismut GmbH, Jagdschänkenstr. 29, 09117 Chemnitz
Kennzeichen	C WI1000
Tag der Erstzulassung	14.11.2013
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	14.11.2013
Anzahl Haltereinträge	1

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	Golf VII Lim. (5G1/BE1)(09.2012->2017) / Golf VII 1.6 TDI Trendline BMT
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / BJH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAUZEW152581
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Weiß
Lackierung	0Q, LC9A
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	77 kW / 1598 cm^3
Schadstoffklasse	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	201.468 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 91 H	Continental / Conti Eco Contact 3	S /O	4 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 H	Continental / Conti Eco Contact 3	S /O	4 mm
2 links	195 / 65 R 15 91 H	Continental / Conti Eco Contact 3	S /O	5 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 H	Continental / Conti Eco Contact 3	S /O	5 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	195 / 65 R 15 91 H	Continental / Conti Eco Contact 3	S /O	8 mm

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Batterie 44 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Generator 110 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 5-Gang, Getränkehalter vorn, Handschuhfach abschließbar und

beleuchtet, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Klimaanlage Climatic, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kältemittel R 134 A, Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten, Lenkrad (3 Speichen), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn, Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF, Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Parkbremse elektrisch, Reifen 195/65 R15 ..H, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze: Normalsitze vorn, Sonnenblenden mit Spiegel, Stahlfelgen 6x15, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger lackiert, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Audiosystem Composition Touch (Touchscreen, MP3, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN), Bi-Xenon-Scheinwerfer, Feuerlöscher, Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF KAT (CLHA), Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Reserverad in Fahrbereifung (Stahl), Sonderlackierung Pure-White uni, Winter-Paket, Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 14.03.2025 bei Kilometerstand 196.527. Nächste Wartung am 18.03.2026. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 25.100 km oder 0 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Batterie der FFB verschlissen, drücken; Inspektion mit Zusatzarbeiten fällig, erneuern; Bremse vorn Standschaden erhebliche Korrosion, erneuern (Bild 14); Bremse hinten Stanschaden, erhebliche Korrosion, erneuern (Bild 13); Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11); Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9); Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Heckklappenverkleidung verschrammt, (Bild 12); Tür vorn rechts im unteren Breich leicht gestaucht; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Kay Winzer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0482 / 044317 / 2026 / B080513000126 vom 28.09.2026



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Wartungsnachweis




Bild 6 : Schlüssel + Bordmappe



Bild 7 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 10 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Heckklappenverkleidung verschrammt




Bild 13 : Bremse hinten Stanschaden, erhebliche Korrosion




Bild 14 : Bremse vorn Standschaden erhebliche Korrosion